VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU, SKLADOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝROBKŮ DODÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ TERMOCON s.r.o.

1. Obecná ustanovení

Materiály a výrobky musí být nakládány, přepravovány, vykládány a skladovány v původních obalech tak, aby nedošlo k poškození obalů ani samotných materiálů. Ve skladech je nutné udržovat pořádek a výrobcem stanovené lhůty skladovatelnosti a zpracovatelnosti jednotlivých výrobků.

2. Podmínky skladování jednotlivých druhů materiálů

2.1. **Pastózní a tekuté hmoty**

Pastózní lepicí a stěrkové hmoty, omítkoviny a nátěry obsahující vodu (tekuté nebo pastovité hmoty) nesmí být při skladování ani přepravě vystaveny přímému slunečnímu záření, mrazu**,** nadměrným teplotám.

Přípustný teplotní rozsah skladování je +5 °C až +30 °C.

Pevnost obalu (vědra) umožňuje skladování maximálně čtyř věder na sobě.

Skladování lepicích a krycích stěrkových hmot, omítkovin a nátěrů se doporučuje na paletách v temperovaných skladech.

Maximální množství na jedné paletě:

- suché směsi: 1 050 kg (42 pytlů),
- pastovité omítkoviny: 600 kg (24 věder),
- nátěrové hmoty: 360 l (24 věder).

2.2**.** **Suché směsi a sypké materiály** musí být skladovány v suchém prostředí a chráněny před vlhkostí.

2.3. **Tepelné izolanty**

2.3.1. Desky tepelných izolantů se skladují, nejlépe v původních přepravních obalech naplocho na rovné podložce, v suchých a větratelných skladech nebo pod přístřeškem, chráněné před deštěm a mechanickým poškozením.

2.3.2. Tepelné izolanty z pěnových plastů musí být chráněny před přímým slunečním zářením, nadměrným teplem, nebezpečím požáru.

2.3.3. Tepelné izolanty z pojených minerálních vláken nesmí navlhnout.

2.4. **Výztužné sítě**

Výztužné sítě se skladují v rolích nastojato, v suchém prostředí, tak aby nedocházelo k jejich trvalým deformacím. Není přípustné je zatěžovat jiným skladovaným materiálem.

2.5. **Lišty**

Zakládací, nárožní, dilatační, ukončovací, okapní a jiné lišty se skladují položené na rovné podložce tak, aby nedošlo k jejich trvalým deformacím. Nesmí být zatěžovány jiným materiálem.

2.6. **Ostatní pomocné prvky**

Skladování ostatních pomocných prvků (např. pružné tmely, těsnicí a krycí pásky, polyuretanové pěny apod.) se řídí pokyny jejich výrobců.

3. Doporučení pro organizaci skladu

Pro přehlednost skladu se doporučuje ukládat shodné materiály do společných skupin, orientovat obaly štítky výrobce směrem k manipulačnímu prostoru.

4. Nakládání s odpady

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Specifické podmínky pro skladování po jednotlivých výrobkových skupinách

Druh výrobku	Způsob skladování
Lepicí a stěrkové hmoty, konečné povrchové úpravy	• v původních obalech v suchém prostředí (dodávané v suchém stavu) • v původních obalech chráněných před mrazen a přímým slunečním zářením (dodávané v pastovité formě)
Desky tepelné izolace	• uložené naplocho v suchém prostředí a chráněné před mechanickým poškozením • desky EPS musí být chráněny před UV zářením a působení organických rozpouštědel
Skleněná síťovina	• uložené na výšku role v suchém prostředí a chráněné před tlakovým namáháním způsobujícím trvalé deformace • chráněny před UV zářením
Kotevní hmoždinky	• chráněné před mrazem a UV zářením
Penetrační nátěry	• v původních obalech chráněných před mrazen a přímým slunečním zářením
Lišty, profily	• uložené vodorovně na rovné podložce • u profilů s integrovanou skleněnou síťovinou, PE lepivou páskou ochrana před UV zářením

TERMOCON s.r.o.
Valentinská 557
417 31 Novosedlice
IČ: 25001451, DIČ: CZ25001451
Zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 10560